

### Dispensadores Horizontales Ransome

- Tiro arruinado
- 3 molinos de pintura, curados bajo lámparas de calor
- Ojos de elevación de acero forjado
- Válvula de llenado
- Válvula de purga de nivel de líquido fijo
- Válvula de seguridad
- Indicador de flotación


### Opciones de Tanque

- Aberturas además del Estándar
- Válvula de retorno de vapor
- Válvulas internas
- Válvulas de exceso de flujo
- Otros accesorios disponibles a pedido

### Dispensadores

#### Ransome D760B-A o D762B-A

- Gabinete de aluminio
- Puerta con bisagras, para una fácil visualización del medidor
- 1 "tipo 4D, estilo N, medidor de Neptuno
- Bomba Blackmer LGF1PDBR
- 3/4 "de separación con manguera de 15" y boquilla
- Motor: 1 HP (D760B-A)
- Motor: 1-1 / 2 HP (D762B-A)



Gabinete dispensador de montaje lateral disponible.

Descripción del Tanque	Descripción del Dispensador	Numero de Parte
500 Galones Horizontales	D760B-A (1 HP)	D760AH500
500 Galones Horizontales	D762B-A (1-1/2 HP)	D762AH500
1000 Galones Horizontales	D760B-A (1 HP)	D760AH1000
1000 Galones Horizontales	D762B-A (1-1/2 HP)	D762AH1000
1150 Galones Horizontales	D760B-A (1 HP)	D760AH1150
1150 Galones Horizontales	D762B-A (1-1/2 HP)	D762AH1150